

Обеспечение безопасности USB устройств, при удаленной работе в терминальном режиме.

На сегодняшний день во многих организациях широко практикуется работа в терминальной среде (windows terminal, citrix, и прочие облачные технологии доступа к приложениям и данным.). При такой работе неизбежно возникает конфликт безопасности при работе с USB носителями конфиденциальной информации, с одной стороны необходимо обеспечить их недоступность и строгий регламент использования, с другой к ним необходим удаленный доступ. Это приводит к тому, что все ключи оказываются постоянно подключенными к серверу терминалов.

Решением проблемы может являться аппаратное удаленное отключение и подключение USB устройств, хранящихся в физически недоступном для свободного доступа (удаленном) месте.

Возможность удаленного аппаратного отключения USB устройств с помощью управляемого USB хаба позволит Вашей компании поднять на новый качественный уровень безопасность информации, безопасность совместного использования различных USB устройств при работе в терминальном режиме.

Возможность использовать носители конфиденциальной информации только тогда, когда они Вам нужны вне зависимости от Вашего местонахождения позволит Вам обеспечить безопасный регламент использования USB носителей информации.

С помощью нашего управляемого USB хаба, Вы сможете удаленно осуществлять аппаратное отключение и подключение USB устройств через Telnet или WEB интерфейс.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД УПРАВЛЯЕМЫХ USB ХАБОВ.



Если в Вашей организации несколько ключей с электронными цифровыми подписями для клиент-банков или торговых площадок, то наш продукт именно для вас.

Если в Вашей организации много ключей защиты электронных продуктов, то наш продукт именно для вас.

Если в Вашей организации конфиденциальная информация храниться на USB носителях(USB дисках или USB флеш картах.), то наш продукт именно для вас.

Если в Вашей организации работа в вашей организации построена по принципу терминального подключения к центральному серверу и необходим регламентируемый доступ к USB устройствам и электронным ключам, то наш продукт именно для вас.

Параметры управляемого USB хаба

Количество выходных портов

8 ... 64

Макс. выходной ток (на каждый порт), мА

500

Разъем выходных портов

USB Type A

Требования по электропитанию управляемого USB хаба

Рабочее напряжение от внешнего источника

9 ~ 16 В

Потребление тока до

15А

Требования к окружающей среде управляемого USB хаба

Рабочая температура, град. С

-20 ~ +85 (-40 ~ +85)

Рабочая влажность, %

5 ~ 95

Температура хранения, град. С

-40 ~ +85

Конструктивные свойства управляемого USB хаба

Материал корпуса

Алюминий, пластик

Монтаж

Настольный/настенный/в 19" стойку
(опционально)

На DIN-рейку

